Fassade Nordseite






Fassade Westseite







Putzrisse
statische Risse
Putzbeschädigung/Feuchteschaden

Fassade Ostseite




Fassade Südseite





Änderungen	Datum	Name	Index

PROJEKT: Außen-und Innenrenovierung Loretokapelle (Loretoheim) in Erbendorf	PROJEKTNUMMER: 3966
BAUHERR: Kath. Kirchenstiftung Erbendorf Vertr. d. H. Pfarrer Besold Frühmessgasse 5 92681 Erbendorf	
PLANBEZEICHNUNG: Übersichtsplan/Aufmaßplan Fassadenschäden	PLANNUMMER: 002-Ü02

Maßstab:	bearbeitet	Tel.	Datum	
1 : 50	C.Stangl	09614819714	16.11.2012	GRUNDSÄTZLICH GELTEN DIE EINSCHLÄGIGEN DIN-VORSCHRIFTEN BZW. DIE "ANERKANNTEN REGELN DER BAUKUNST". SÄMTLICHE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU KONTROLLIEREN ! PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN WERKPLÄNEN DES ARCHITEKTEN
	gezeichnet			
	D.Spachholz	09614819720	19.11.2012	

ingenieurbüro
Bodenstainer & Partner GbR
Ingenieurbau und Tragwerksplanung
Stadtmühlweg 19; 92637 Weiden i. d.OPf.
Tel.: 09614819170 - Fax: 09614819165
info@ibp-statik.de - www.ibp-statik.de